





# ПРАВИЛО ЗАМЕНЫ ПИЛЬНОЙ ГАРНИТУРЫ

ЧТОБЫ НЕ БЕЖАТЬ В МАГАЗИН  
ЗА ЦЕПЬЮ, КОГДА ПЕРВАЯ  
ЗАТУПИТСЯ, ЛУЧШЕ СРАЗУ  
ВЗЯТЬ 2 ЦЕПИ

## 4 = 2 = 1

ЦЕПИ    ЗВЕЗДОЧКИ    ШИНА

ШИНУ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ  
ЛУЧШЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ,  
ЧТОБЫ ОНА ИЗНАШИВАЛАСЬ  
РАВНОМЕРНО



ЦЕПЬ ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО,  
ЕСЛИ МЕНЯТЬ ЦЕПНУЮ  
ЗВЕЗДОЧКУ, КОГДА  
ИЗРАСХОДОВАНО 2 ЦЕПИ  
(когда выработка более 0,5 мм)

СТОИТ МЕНЯТЬ ШИНУ  
ПОСЛЕ 4 ЦЕПЕЙ И ПОСЛЕ  
2 ЗВЕЗДОЧЕК, ЧТОБЫ ЦЕПЬ  
ВСЕГДА БЕЗ ПРОБЛЕМ «БЕГАЛА»  
ПО ШИНЕ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЦЕПНОЕ МАСЛО  
STIHL, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ  
МАКСИМАЛЬНУЮ  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, Т.К. ОНО  
НЕ УЛЕТАЕТ С ШИНЫ  
И СМАЗЫВАЕТ ЕЕ ДАЖЕ СНИЗУ